

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 305 di lunedì 26 marzo 2001

Incendio nella scuola di Legnago: materiali infiammabili e imperizia nei lavori di manutenzione

Molti interrogativi devono essere risolti dal lavoro dei periti della procura che indaga sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente.

E' cominciato il lavoro dei periti per stabilire le cause dell'incendio nella scuola di Legnago.

In particolare si deve stabilire come mai erano presenti materiali infiammabili in grande quantità nel sottotetto dell'ingresso, dove è stata ritrovata la ragazza morta.

Inoltre dovrà essere stabilita esattamente la dinamica dell'origine dell'incendio: le fiamme si sono estese all'edificio per l'imperizia degli operai che stavano utilizzando la fiamma a GPL nei lavori di manutenzione?

Per quanto riguarda il sottotetto, la perizia, effettuata negli anni scorsi proprio per stabilire i rischi potenziali dell'edificio scolastico, non aveva evidenziato la pericolosità dei grandi quantitativi di polistirolo utilizzato come isolante. Presenza che, come sembra, era nota fin dal 1982 anno dei lavori di ristrutturazione.

A questi interrogativi se ne aggiungono altri: come è stato possibile che si siano permessi dei lavori a rischio in contemporanea con la presenza a scuola degli studenti? Ed inoltre: la ragazza perita nell'incendio, che come è noto era portatrice di handicap, è stata seguita in modo corretto durante tutte le fasi dell'evacuazione?

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it