

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 179 di venerdì 08 settembre 2000

La corrente che non doveva esserci

Il mancato controllo delle dispersioni elettriche causa un grave infortunio in un'azienda aeronautica lombarda.

A volte gli infortuni sul lavoro hanno delle cause difficili da individuare preventivamente.

E' infatti accaduto che, durante degli apparentemente semplici lavori di manutenzione ad una cisterna in un'azienda aeronautica lombarda, un operaio e' stato colpito da una scarica elettrica mortale.

Ancora una volta il grave infortunio e' stato causato da una insufficiente manutenzione e da un impianto non sufficientemente sicuro.

Una corretta manutenzione avrebbe infatti dovuto individuare preventivamente le dispersioni nel terreno che hanno portato la cisterna ad essere attraversata dalla corrente.

Inoltre, un impianto a regola d'arte e perfettamente sicuro avrebbe dovuto intervenire immediatamente quando si e' verificata l'anomalia staccando la tensione in tempi rapidi.

Anche se questo non avrebbe potuto evitare l'incidente avrebbe perlomeno evitato conseguenze mortali.

www.puntosicuro.it