

Le immagini dell'insicurezza

Il principio dello sci d'acqua applicato alla manutenzione dei campi di calcio.

Verona, 4 Lug - Le immagini dell'insicurezza di oggi ci mostrano una fase di lavoro inerente alla preparazione del fondo per un campo da calcio in erba sintetica.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[APG004] ?#>

In particolare la livellazione e compattazione del sottofondo vengono eseguite tramite un sistema "artigianale" costituito da un trattore che traina un contrappeso.

Peccato che il contrappeso utilizzato non sia proprio corretto: un lavoratore che ? in piedi su un travetto di legno legato con due funi al trattore - viene trascinato "in giro" per il campo mantenendosi in equilibrio tramite una fascia.



Foto Geom. Gianluca Ferraro Reslagno

02



Foto Geom. Gianluca Ferraro Reslagno

03





Anche se la velocità di lavoro non è elevata, cosa potrebbe succedere in caso di caduta a causa di una manovra sbagliata o di una frenata improvvisa del trattore è facilmente immaginabile, ed altrettanto immaginabili possono essere le conseguenze per l'improvvisato "sciatore".

Da notare che per rispettare il "tema marino" della lavorazione, l'operatore al traino si è adeguato anche nell'abbigliamento.

Si ringrazia il Geom. Gianluca Ferraro Restagno per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it