

Le immagini dell'insicurezza

Soluzione alternativa.

Trento, 2 Ott - Il riferimento delle immagini dell'insicurezza di oggi va ancora una volta ai cantieri stradali ed alla loro segnalazione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[APD002] ?#>

Il regolamento di attuazione del Codice della Strada prevede che, al fine di indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza, possono essere utilizzati dei movieri con bandiere di colore arancio fluorescente delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm.

Viene poi precisato che il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.

Ed il cantiere fotografato oggi ha proprio utilizzato quest'ultimo sistema per effettuare la segnalazione.







Peccato però che anziché la regolare bandiera di colore arancio fluorescente delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm. sia stato utilizzato un gilet ad alta visibilità montato sull'asta della bandiera stessa.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.

Codice della Strada ? Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada - Testo aggiornato con il D.L. 30.12.2008, n.207, convertito in L. 27.2.2009, n.14 con modifica termine entrata in vigore art.117, c.2 bis, e modifica testo art.75 c.d.s.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it