


## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 6 - numero 1049 di lunedì 19 luglio 2004

### Le immagini della sicurezza

*Galleria di manifesti e comunicazione di ieri e di oggi.*



Pubblicità

Presentando la "Galleria delle Immagini della sicurezza", dopo alcune immagini provenienti dalla Germania, ritorniamo oggi ad iniziative di comunicazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro realizzate in Italia.

Richiama all'uso dei dispositivi di protezione individuale nelle attività di saldatura la cartolina realizzata dall'Enpi (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni), in occasione della Settimana della sicurezza sul lavoro svoltasi a Bari dal 14 al 21 settembre 1965.

"Maschera, grembiule, guantoni vi proteggono nella saldatura", è il monito stampigliato sull'immagine, che dimentica tuttavia un'altra fondamentale precauzione: l'uso di scarpe antinfortunistiche, facili da sfilare, che proteggano da eventuali schizzi,

gocce o scorie di metallo liquido incandescente.

Il Rapporto annuale Inail 2003 annovera la saldatura tra le attività con elevato indice infortunistico: "a livello di settori economici ? afferma il Rapporto - , se ci si riferisce al complesso degli infortuni indennizzati (con assenza dal lavoro superiore a tre giorni), le attività più pericolose risultano essere quelle della Lavorazione dei metalli (ferro, acciaio, fusioni, saldature ecc.)".

Pubblicità

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)