

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 2 - numero 178 di giovedì 07 settembre 2000

Problemi di sicurezza fermano l'alta velocita' sotto l'Appennino

Sciopero nei cantieri per l'allestimento delle linee ferroviarie veloci: due gravi infortuni e la mancanza di strumenti di comunicazione di emergenza mettono in agitazione gli operai.

Stop all'alta velocita' sotto l'Appennino.

Sciopero nei cantieri per l'allestimento delle linee ferroviarie veloci: due gravi infortuni e la mancanza di strumenti di comunicazione di emergenza mettono in agitazione gli operai.

Gli infortuni si sono verificati entrambi per un errato utilizzo di alcune macchine operatrici: nel primo caso un operaio e' deceduto rimanendo schiacciato da un mezzo in retromarcia, nel secondo la causa è stata il ribaltamento di un mezzo per il trasporto di contenitori di cemento.

Ma il problema più grave che ha fermato i lavoratori è stato l'improvviso blocco dei sistemi telefonici di comunicazione di emergenza nelle lunghe gallerie sotto l'Appennino.

Solo quando i sistemi sono stati ripristinati (ancora provvisoriamente) gli operai hanno deciso di riprendere a lavorare.

www.puntosicuro.it