

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 3 - numero 299 di venerdì 16 marzo 2001

Quiz del giorno 16/03/01

L'appuntamento quotidiano per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 298 della nostra rivista abbiamo presentato il seguente quesito

Qual è lo strumento utilizzato per la misurazione del rumore negli ambienti di lavoro? (Individuare tra le seguenti la risposta esatta)

- 1) spettrometro
- 2) audiometro
- 3) fonometro

La risposta esatta è la numero 3.

Il livello di rumorosità di un ambiente di lavoro si ricava da misure effettuate con fonometri, rapportate al tempo di esposizione quotidiana. I criteri di prevenzione variano a seconda dei valori di rumorosità raggiunti (vedi anche risposta quiz pubblicata sul numero 227 del 17/11/00).

L'audiometro è un apparecchio medico utilizzato per misurare la sensibilità uditiva dei pazienti.

Lo spettrometro è uno spettroscopio munito di scala graduata, per misurare direttamente la lunghezza d'onda delle radiazioni dello spettro luminoso, che si sta esaminando.

Il quiz di oggi riguarda il RISCHIO ELETTRICO.

In quali casi non è sicuro utilizzare un riduttore con per connettere una spina da 16 Ampère con una presa da 10 Ampère?

(Individua tra le seguenti la/e risposta/e esatta/e)

- 1) Quando la rete è protetta contro i sovraccarichi
- 2) Mai
- 3) Quando non è necessario effettuare il collegamento di terra