

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 9 - numero 1844 di venerdì 14 dicembre 2007

# Intervista a Dario Domenighini, fornitore delle attrezzature antincendio alla ThyssenKrupp

*"L'invito alla trasmissione Matrix, una utile occasione per portare un po' di chiarezza sulla tragedia". In primo piano la carenza di formazione.*

Pubblicità

PuntoSicuro intervista Dario Domenighini, amministratore della CMA Sistemi Antincendio, fornitore delle attrezzature antincendio della ThyssenKrupp.

"Ieri l'invito alla trasmissione Matrix è stata una bella occasione di spiegare come è andata la cosa, dato che i media hanno diffuso una informazione sbagliata affermando che gli estintori non hanno funzionato. Premesso che si trattava di estintori CO2, adottati con il benessere dei VVFF.

I dipendenti hanno dichiarato che gli estintori non hanno funzionato. Questa è la cosa che mi ha seccato. Quando Enrico Mentana mi ha invitato a Matrix e mi ha dato la possibilità di chiarire, ho spiegato che la manutenzione degli estintori era stata fatta sia un mese prima che 15 giorni prima, come emerge dai rapporti di intervento. **Evidentemente gli estintori erano stati usati in quel periodo senza essere rimpiazzati con quelli che erano a disposizione nel magazzino.** Probabilmente però non sarebbe stato possibile spegnere l'incendio neppure con gli estintori carichi.

Non è vero che da parte dell'azienda era calata l'attenzione alla sicurezza. CMA ha regolarmente mantenuto gli estintori e ne ha la prova attraverso le documentazioni previste dalla legge.

Il fatto che gli estintori fossero stati usati dopo la manutenzione è stato dichiarato da uno degli operai, il Sig. Antonio che ha addirittura detto che non aveva il sigillo di sicurezza e ha inoltre affermato che era un periodo in cui vi erano inneschi frequenti."

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

"Il problema" - sottolinea Domenighini - "è che gli operai non avevano fatto adeguati corsi antincendio ed erano carenti di formazione. Molti componenti della squadra antincendio non erano in servizio. Emblematica è stata, inoltre, la **totale assenza di DPI antincendio** da parte degli operai che sono intervenuti.

È inoltre emersa una **carente attività di manutenzione dei macchinari.**"

Ad avviso di Domenighini, **su queste attività a rischio rilevante, la formazione dovrebbe essere fatta a tutti i dipendenti, non solo alla squadra antincendio.** Non possiamo che condividere questo punto di vista.

**È un luogo comune il fatto che gli estintori non vengano utilizzati mai nelle aziende.**

In particolari tipologie di attività, ad esempio i laminatoi, le acciaierie, le forge, le pressofusioni, ecc. **gli estintori vengono utilizzati frequentemente per spegnere i principi di incendio.**

"Bisogna dare atto ai ragazzi che sono morti che sono stati degli eroi ma hanno probabilmente sottovalutato il pericolo, affrontando l'incendio senza alcuna protezione."

[Link per vedere la trasmissione Matrix dedicata all'incendio di Torino.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)