

Le immagini dell'insicurezza

Le immagini relative a cattive esecuzioni di lavori. Quando i rischi sopraggiungono dopo il termine dell'attività per un mancato controllo finale sul lavoro eseguito.

Nelle "immagini dell'insicurezza" di oggi vogliamo analizzare due situazioni, che pur differenti nei rischi, sono comunque molto simili in quanto assimilabili tra loro per il mancato controllo finale sul lavoro eseguito.




Nelle prime fotografie (foto A01 - A02) possiamo notare che, durante i lavori di sistemazione di un marciapiede, il **collegamento a terra delle parti metalliche di un lampione** è stato danneggiato ed al termine dei lavori nessuno si è preoccupato di ripristinarlo. Il rischio di elettrocuzione potrebbe essere in agguato. Attenzione: forse il lampione potrebbe essere di tipo a doppio isolamento (!?!), ma allora non si capisce il motivo per cui tutti i lampioni della via sono stati regolarmente collegati a terra? foto A03.



Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD020] ?#>

Nella seconda serie di fotografie analizziamo invece il risultato di una semplice **operazione dirimazione di un palo tubolare in ferro** della segnaletica stradale. L'addetto ai lavori, dopo aver tagliato il palo alla base, si è probabilmente accorto che rimaneva un moncone sporgente dall'asfalto del marciapiede e, forse con una mazza, ha cercato di schiacciarlo.



Il risultato finale dell'operazione è stato quello di avere un moncone del palo di ferro sporgente di alcuni centimetri e con i bordi molto taglienti (foto B01) e la malcapitata persona che ha avuto la sventura di cadere su di esso ha subito un grave danno alla gamba (foto B02) con frattura di tibia e perone.



I due episodi, così come molti altri che si potrebbero segnalare, ci fanno comprendere come l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione e/o sistemazione, anche e soprattutto in ambito urbano, dovrebbero essere eseguiti con maggiore perizia e con un più accurato **controllo del risultato finale**.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: www.sicurello.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it