

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2623 di venerdì 06 maggio 2011

Le immagini dell'insicurezza

Lavori di manutenzione all'interno di un'abitazione.

Trieste, 6 Mag - Tutti noi o quasi, eseguiamo piccoli o grandi lavori di manutenzione all'interno del nostro appartamento (tinteggiatura, carteggiatura perline e travetti in legno, ecc.), ma come svolgiamo questa prestazione lavorativa?

Le tre foto di oggi (non cito chi me le ha trasmesse per evitare il rischio di un ulteriore litigio familiare) rappresentano una situazione tipica - purtroppo reale - di come tale attività viene spesso affrontata.

Un piccolo trabattello di tipo hobbistico viene modificato in modo "casalingo", innalzando il piano di lavoro e trasformandolo in un apprestamento altamente pericoloso.

01



© SICURELLO.sì & SICURELLO.no.it

02





Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20037] ?#>

Per raggiungere la quota di lavoro i parapetti sono stati trasformati in base di appoggio di un nuovo piano di lavoro costruito con pannelli e tavole di legno recuperate e fissato con scarti di fili elettrici, il capolavoro negativo riguarda poi la base di partenza

posto su un vano scala. Anche in questo caso la costruzione ricorda più un castello di carte che non un piano di lavoro. La necessità di raggiungere la nuova quota di lavoro spinge poi ad utilizzare come "trampolino" una scala doppia. Che dire? L'unica cosa sicura di questa attività è il rischio di farsi veramente molto male.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it