

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2628 di venerdì 13 maggio 2011

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: una carrellata di immagini dal MESSICO.

Trieste, 13 Mag - Pubblichiamo oggi alcune situazioni relative ad elementi di insicurezza di attività su ponteggi e montaggio ponteggi fotografate in Messico.

Come sempre e' necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non e' infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>





© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it






© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

