

### Le immagini dell'insicurezza

*Tagliare un ramo mettendosi dalla parte sbagliata.*

Trento, 23 Mar - Quando ho visto la scena immortalata nelle foto di oggi mi sono venute in mente le comiche dove il protagonista della gag si siede sulla parte esterna del ramo che dovrà tagliare.



Ed invece non si tratta di comiche, ma di un'attività di demolizione di una struttura in cemento armato dove l'operatore si posiziona, con il minimezzo meccanico dotato di martellone, direttamente sulla struttura da demolire.

Una strana inquietudine ci assale pensando a cosa può capitare in caso di manovra sbagliata o cedimento strutturale dell'opera in demolizione ed ancora una volta il pensiero va alla mancata pianificazione del lavoro, all'assenza di controlli (datore di lavoro, preposti, coordinatori, .....), alla scarsa preparazione degli operatori.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA130] ?#>

Rimane solo la speranza che il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente le

modalità per la formazione degli operatori attrezzature di lavoro serve a migliorare le condizioni di lavoro.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no.it](http://SICURELLO.no.it)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)