

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3454 di venerdì 19 dicembre 2014

# Le immagini dell'insicurezza

*Ed anche quest'anno... non potevano mancare le luminarie natalizie!!!*

Caserta, 19 Dic - Ed eccoci al "purtroppo" tradizionale appuntamento annuale con il montaggio delle **luminarie natalizie**. Lo scorso anno trattando questo argomento, ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza nell'utilizzo di PLE durante il montaggio luminarie, sottolineavamo che si trattava di un problema che accomunava tutta l'Italia e terminavamo l'articolo con un auspicio: "Speriamo che l'anno nuovo porti consiglio e che sia un consiglio di sicurezza".

Speranza vana o attese cadute nel vuoto. Dodici mesi sono passati, qualche migliaia di ore di corsi per operatori PLE sono stati probabilmente erogati, ma le immagini che ci sono state inviate in questo periodo testimoniano, ancora una volta, che la "sensibilità" degli operatori e dei datori di lavoro (ma non solo la loro), non è ancora stata abbastanza o correttamente stimolata.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA0701] ?#>





Le immagini di oggi sono eloquenti: incrocio stradale aperto al regolare traffico di vetture e pedoni, PLE posizionata a ridosso dell'incrocio con braccio esteso al centro dell'incrocio stesso.

A terra alcuni operatori seguono i lavori posizionati direttamente sotto il braccio.

- DPI di protezione anticaduta (per l'operatore in piattaforma)? Assenti;
- DPI di protezione del capo (per tutti gli operatori)? Assenti;
- Movieri? Assenti;
- Piastre di appoggio stabilizzatori? Assenti;
- Sicurezza? Assente.

Ricordiamo che anche qualora si trattasse di volontari le regole non cambiano.

L'uso dei DPI, il rispetto del codice della strada, ecc. ecc. sono vincolanti anche per loro.

Siamo quasi a Natale e stiamo entrando nel 2015 e penso che l'importante non sia demoralizzarsi, ma perseverare, ed allora la conclusione non può che essere sempre la stessa: "Speriamo che l'anno nuovo porti consiglio e che sia un consiglio di sicurezza".

Buon Natale e Buon 2015 a tutti i lettori di PUNTOSICURO.

Si ringrazia Claudio Stellato per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no) : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)