

### Le immagini dell'insicurezza

#### *Procedure scorrette.*

Trento, 23 Ott - Un cantiere, una pensilina in fase di realizzazione, una serie di procedure sbagliate che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori. Sono queste le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi che vedono un lavoratore che esegue delle attività posizionato su una pensilina senza l'adozione di alcun sistema, collettivo o individuale, di protezione.



Ultimata la propria lavorazione, di cui non sappiamo la durata, un collega lo "recupera" facendolo salire all'interno della PLE.





Ripassando dalla zona il giorno successivo...





...evidentemente quanto fotografato non era un comportamento "spot" (magari dovuto a una leggerezza), ma il problema di quella lavorazione "è proprio organizzativo" e non solo comportamentale.

Numerose sono le violazioni normative, ma soprattutto le situazioni che possono portare all'infortunio dei lavoratori fotografati, tra le più gravi ricordiamo:

- la totale assenza di D.P.I.
- l'assenza sulla pensilina di protezioni collettive anticaduta
- la procedura di accesso/abbandono del luogo di lavoro tramite PLE

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA0701] ?#>

Con i due schemi che riportiamo vogliamo ricordare il divieto di sbarco in quota e l'utilizzo come punto di ancoraggio delle PLE non specificatamente progettate e costruite per tale scopo.



UTILIZZO SCORRETTO: sbarco da P.L.E. (escluso PLE specificatamente progettate)



- È vietato utilizzare la macchina per trasferire persone da un piano all'altro, è vietato l'utilizzo come ascensore.
- È vietato scendere dalla piattaforma di lavoro in quota.



UTILIZZO SCORRETTO: usare la P.L.E. come punto di ancoraggio




- È vietato fissare personale che lavora in quota all'esterno della piattaforma di lavoro all'attacco per il cavo di sicurezza presente sulla stessa.



Gli schemi grafici sono elaborati da Federica Farina

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**