

### Le immagini dell'insicurezza


*Riflessioni su un anno di immagini dell'insicurezza.*

Aosta, 23 Dic - Siamo ormai giunti alle ultime puntate delle immagini dell'insicurezza di quest'anno e la fotografia proposta oggi da SICURELLO.no serve a farci riflettere su un anno che, statistiche alla mano, ha purtroppo segnato un'inversione di tendenza sui dati degli infortuni sul lavoro.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329E] ?#>

A metà degli anni cinquanta (la foto è del 1956) era *quasi normale* lavorare senza l'adozione di quelle che oggi dovrebbero essere "normali ed ordinarie opere provvisoriale" e senza i "dispositivi di protezione individuale", ma oggi così non dovrebbe essere. Eppure...



Eppure le oltre 150 fotografie pubblicate quest'anno e negli ormai duecentoquaranta articoli degli ultimi cinque anni, sono mute testimoni che ancora oggi, nel nostro Paese, la sicurezza sul lavoro è considerata da molti un optional inutile.

L'anno dello scatto fotografico proposto oggi è significativo: 1956, l'anno in cui - in Italia - si iniziò ad emanare provvedimenti legislativi in materia di tutela dei lavoratori occupati nei cantieri edili, in particolare il riferimento va al Decreto Presidente della Repubblica 7 Gennaio 1956, N. 164 che recava **Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni** e che entrò in vigore nell'aprile 56.

Gli anni sono passati, le norme si sono succedute, molto - probabilmente moltissimo - è stato fatto, ma, dati alla mano, molto rimane ancora da fare. Tutti noi: coordinatori per la sicurezza, formatori, consulenti, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, dobbiamo impegnarci affinché la **prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni** diventi non un obbligo normativo, ma una procedura ordinaria, uno stile di vita.

In occasione del Natale, assieme a SICURELLO.si /SICURELLO.no cogliamo l'occasione di rivolgere a tutti i lettori di PUNTOSICURO ed alla redazione i migliori auguri per queste festività.



Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Dott.ssa Antonella Grange Centro Formazione AiFOS Aosta

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)