PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3732 di venerdì 04 marzo 2016

# Le immagini dell'insicurezza

***Salire le scale e poi... il nulla***

Trento, 4 Mar - Le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi ci portano in un cantiere dove l'accesso al piano primo di una villetta in costruzione è stato realizzato mediante scale provvisorie esterne.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELBF01] ?#>

I parapetti delle scale sembrano fatti bene. Anche i gradini sembrano robusti e ben strutturati.
Tutto regolare? Direi proprio di no.
Come è evidente dalle fotografie, le scale portano a dei poggioli "di transito" totalmente privi di protezioni anticaduta.
Anzi tutti i poggioli, anche quelli del piano superiore, risultano privi di parapetti.
Un rischio elevatissimo ed inaccettabile di caduta dall'alto e conseguente rischio di infortunio che potrebbe avere conseguenze molto gravi.

02
© SICURELLO_SI E SICURELLO_NO

03
© SICURELLO_SI E SICURELLO_NO

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**www.puntosicuro.it**