

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dall'Etiopia.

Etiopia, 11 Mar - Pubblichiamo oggi una situazione relativa ad elementi di insicurezza all'interno di un cantiere in Etiopia.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0329RTC] ?#>

In particolare le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no ci mostrano un lavoratore che arrampicato sull'armatura di un pilastro sta completando i lavori di controventatura della stessa.



Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Si ringrazia il Geometra Claudio Bico per la fotografia.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it