

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 23 - numero 5035 di Martedì 26 ottobre 2021**

# **Incidenti sul lavoro: il cartongesso non ti può reggere**

*Una caduta dall'alto per sfondamento del soffitto del box prefabbricato causa lesioni multiple ad un lavoratore. Come è successo? Come si sarebbe potuto evitare?*

*Pubblichiamo la storia di un incidente disponibile sul sito dell'ATS Brianza, che ha raccolto una serie di storie di casi veri indagati, con la speranza che l'informazione su questi eventi contribuisca a ridurre la possibilità del ripetersi ancora di infortuni con le stesse dinamiche.*

*Invitiamo i lettori a scaricare la scheda completa disponibile in fondo alla pagina per una lettura più completa.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0728] ?#>

## **Il cartongesso non ti può reggere**

**Tipo di Infortunio:** Caduta dall'alto per sfondamento del soffitto del box prefabbricato

**Lavorazione:** Servizi / installazione apparecchi di videosorveglianza

### **Descrizione infortunio:**

#### **Contesto:**

Una ditta produttiva aveva stipulato un contratto d'appalto con una società di vigilanza per l'installazione di un sistema di videosorveglianza. Il lavoro, trasferito in regime di subappalto ad altra ditta, consisteva nell'installazione del combinatore telefonico in posizione adiacente alla centralina di controllo del sistema antifurto già esistente, posta al di sopra della copertura di un box prefabbricato ad uso ufficio.

#### **Dinamica incidente:**

L'infortunato accedeva alla copertura del box prefabbricato per mezzo di una scala portatile e raggiungeva la zona di installazione camminando su bancali e assi posti al di sopra di pannelli in cartongesso non portanti. Alla fine del lavoro, nell'affrontare il percorso inverso, il lavoratore appoggiava accidentalmente un piede su uno dei suddetti pannelli di copertura, sfondandolo e precipitando all'interno del locale sottostante ove impattava con lo spigolo di un tavolo.

## **Contatto:**

Tra il corpo ed il tavolo presente nell'ufficio sottostante e poi al suolo.

## **Esito trauma:**

- Lesioni multiple
- 237 giorni complessivi di infortunio
- Postumi permanenti, con 6 gradi percentuali INAIL di invalidità

## **Perché è avvenuto l'infortunio?**

### ***Determinanti dell'evento:***

- Il lavoratore cammina su una struttura non portante per il pedonamento, provvista di inadeguati sistemi di ripartizione del carico (bancali e assi) e mette inavvertitamente un piede in fallo;
- inadeguata resistenza della copertura del box prefabbricato a sostenere il peso di una persona (box composto da un'intelaiatura di profilati metallici e pannelli di cartongesso: venivano utilizzati i bancali e le assi come piano di calpestio per l'accesso sulla copertura del box) .

### ***Modulatore del contatto***

- Presenza del tavolo sulla verticale della caduta dell'operatore che con il suo spigolo ha aggravato la lesione.

### ***Criticità organizzative alla base dell'evento:***

- Mancato coordinamento ed informazione in relazione ai rischi presenti nell'area oggetto di appalto tra il Committente e ditta Appaltatrice (azienda videosorveglianza) e ditta Subappaltatrice (azienda di installazione impianti elettrici) ed assenza di DUVRI (non sono state prese dal Committente misure necessarie affinché l'accesso all'area di lavoro fosse effettuato in totale sicurezza);
- mancata valutazione del rischio specifico da parte del datore di lavoro della ditta Subappaltatrice circa la condizione di pericolo esistenti per il lavoro da svolgere e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

## **Come prevenire:**


- Prima dell'accesso ad una copertura non praticabile per la manutenzione di impianti tecnologici occorre accertarsi che il solaio sia portante e che non presenti rischio di sfondamento a causa del peso delle persone. Garantire quindi un accesso ed un luogo di lavoro sicuro per esempio realizzando una struttura a soppalco a regola d'arte dotata di idoneo parapetto contro la caduta dall'alto e di copertura certificata tale da garantire l'accesso alle persone e/o allo stoccaggio di materiali (deve essere indicato il carico massimo ammissibile) oppure dotando i lavoratori di sistemi di protezione individuali atti a prevenire e ridurre le cadute dall'alto;
- prima o contestualmente all'installazione in altezza di apparecchiature che richiedono una manutenzione periodica prevederne l'accessibilità in tutta sicurezza;
- elaborazione del DUVRI comprensivo di informativa sui rischi presenti nell'area oggetto dell'appalto tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e, qualora l'attività preveda la presenza di più imprese contemporaneamente, informarsi reciprocamente per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le lavorazioni;
- elaborazione di efficace e specifica Valutazione dei Rischi che tenga conto di ciò che si svolge durante il lavoro in appalto dai clienti.

[Scarica la scheda completa \(pdf\)](#)

**Invito:** Le Altre ATS Lombarde, le ASL nazionali, le Aziende e loro Associazioni sono invitate a collaborare e contribuire a questa campagna informativa con altre schede di infortunio e di near-miss, comunicandolo al Coordinatore di questa Campagna di Promozione della Sicurezza [marco.canesi@ats-brianza.it](mailto:marco.canesi@ats-brianza.it)

Per dettagli sugli obiettivi di questa campagna comunicativa, si veda la relazione ["Progetto ATS Brianza Impariamo dagli errori"](#)

In particolare le Aziende e le loro Associazioni sono invitate a proporre nuovi casi di incidenti (near-miss) utilizzando il ["MODELLO GUIDATO semplificato per la compilazione di nuove schede di incidente o near- miss"](#)



Licenza [Creative Commons](#)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)