

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3286 di venerdì 28 marzo 2014

La solita procedura sbagliata

Scorretto utilizzo di attrezzature di lavoro

Trento, 28 Mar - Continuiamo con le immagini relative allo **scorretto utilizzo di attrezzature di lavoro** e, dopo l' immagine della settimana scorsa nella quale si vedevano dei lavori di manutenzione eseguiti da un operatore posizionato sulla benna di un escavatore, la foto di oggi ci mostra un'attività analoga eseguita con l'ausilio di una pala caricatrice.

Pubblicità


<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20022] ?#>



Il contesto, rispetto alla scorsa settimana, è leggermente differente: si tratta infatti di un impianto di betonaggio, ma la modalità di esecuzione della riparazione è simile.

L' autista di un'autobetoniera si accorge di un problema al proprio mezzo di lavoro e, aiutato da un collega che manovra la pala

meccanica, si porta in quota all'interno della benna.



I **rischi** sono gli stessi già analizzati la volta scorsa (caduta dall'alto, cesoiamento tra la benna ed il camion), inoltre è da rilevare come anche il rischio di danneggiamento della cabina del mezzo sia molto elevato.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **evidenza dei mancati infortuni**.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it