

### Le immagini dell'insicurezza

*La posa di pali di recinzione effettuata con un sollevatore irriuale.*

Nelle tre foto vediamo un operaio che sta posizionando dei pali di recinzione, per compensare la differenza di altezza lavora utilizzando un pallet portato in quota dal sollevatore di un trattore.

Ad aumentare il rischio di infortunio, come si puo' vedere nella foto 3, l'esatto posizionamento della "piattaforma" avviene con il lavoratore che impartisce indicazioni al conducente del trattore in movimento, stando sulla piattaforma stessa.

Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: [www.sicurello.no.it](http://www.sicurello.no.it)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD037] ?#>



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)