PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2574 di venerdì 25 febbraio 2011

Le immagini dell'insicurezza

Il bricolage applicato in cantiere per la produzione di scale e sgabelli.

La carenza di attrezzature, unita alla fantasia ed alle conoscenze di bricolage di qualche lavoratore ed il gioco è fatto: scala e sgabelli artigianali. Purtroppo però non è un gioco, ma la dura realtà dei cantieri...

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

Da segnalare la foto 05 (un grazie particolare a RAFFAELE Giovanni che ne è l'autore), dove le dimensioni in altezza della scala sono veramente notevoli (basta rapportarla al ponteggio posto alla base per rendersi conto del considerevole "lavoro" artigianale).

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: www.sicurello.no.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
