

Le immagini dell'insicurezza

Scarsa manutenzione di una trasportatrice di massetti.

Trieste, 29 Apr - La manutenzione di macchine ed attrezzature risulta essere fondamentale in ogni ambiente di lavoro. Una cattiva od assente manutenzione comporta rischi elevati di danni alle persone.

Nella rassegna fotografica di oggi osserviamo una macchina trasportatrice di massetti che oltre a risultare priva di alcuni degli elementi di protezione fondamentali, ad esempio la griglia di protezione affinché l'operatore non entri in contatto con le pale mescolatrici, sconta anche una carente se non inesistente manutenzione ed in taluni casi, dove la manutenzione è stata eseguita, risulta essere non corretta e pertanto inidonea ed apportatrice di rischi aggiuntivi.







Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it