PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2628 di venerdì 13 maggio 2011

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: una carrellata di immagini dal MESSICO.

Trieste, 13 Mag - Pubblichiamo oggi alcune situazioni relative ad elementi di insicurezza di attività su ponteggi e montaggio ponteggi fotografate in Messico.
Come sempre e' necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non e' infatti assodato che nel singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.
Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>


Foto Geom. Isabella Andreatta
01
© SICURELLO.si & SICURELLO.nc.it


Foto Geom. Isabella Andreatta
02
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it


Foto Geom. Isabella Andreatta
03
© SICURELLO.si & SICURELLO.no.it



Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.