

Le immagini dell'insicurezza

La realizzazione di un tetto: la sicurezza è un optional...

Trento, 2 settembre 2011 - La pianificazione della sicurezza nelle fasi di montaggio di un tetto può essere complessa: sviluppo del ponteggio, studio del posizionamento dei parapetti di falda, ingombri derivanti dagli sporti di gronda, rischi relativi alla caduta verso l'interno, modalità di esecuzione dei tamponamenti e delle finiture, sono tutti elementi da considerare e programmare correttamente. Se tutto ciò non viene analizzato, i risultati sono quelli che vediamo nelle fotografie di oggi.





Ponteggi insufficienti e piani di lavoro incompleti e/o realizzati in modo scorretto che sommati ad "equilibrismi" vari ed alla mancanza di D.P.I. rendono totalmente insicuro il lavoro. L'unica speranza è quella che nessuno si faccia male?

Fonte: SICURELLO.no.it

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it