

Le immagini dell'insicurezza

In equilibrio sulla trave, ma non è ginnastica artistica...

Trento, 30 Sett - Sembra quasi di vedere le vecchie foto relative alla costruzione, negli anni trenta, dell'Empire State Building di New York, quelle dove gli operai lavoravano in equilibrio sulle travi in acciaio. Invece siamo in Italia nel terzo millennio.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20037] ?#>

Nelle sequenza fotografica che pubblichiamo oggi vediamo due operai che, forse credendo di essere ad un'esibizione di ginnastica artistica, procedono nella posa di pannelli di copertura con pose acrobatiche ed assurdi equilibrismi.





Basta un colpo di vento, un capogiro, una manovra sbagliata del manovratore gru, una distrazione, un passo impreciso od una scivolata ed in un istante l'equilibrio (precario, molto precario) è perduto e la caduta nel vuoto inevitabile con conseguenze che possono risultare molto gravi.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it