

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 13 - numero 2731 di venerdì 28 ottobre 2011**

# **Le immagini dell'insicurezza**

*Manutenzione domestica: attrezzature casalinghe.*

Trento, 28 Ott - Di lavori eseguiti, dai proprietari, all'interno della propria abitazione abbiamo già parlato. Torniamo oggi sull'argomento per mostrare alcune foto relative alla riparazione "casalinga" di una tettoia.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20037] ?#>

Notevoli i rischi a cui l'operatore si espone partendo dalla classica attività in quota senza l'utilizzo di alcun tipo di protezione anticaduta, alla "scala" utilizzata per accedere alla tettoia da riparare ovvero un tavolino ed una sedia di plastica sovrapposti, alla presenza di pali di ferro ed altri ostacoli che in caso di caduta potrebbero aumentare i danni fisici all'operatore.






Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no.it](http://SICURELLO.no.it)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)