

Le immagini dell'insicurezza

Sollevamento di persone con attrezzature... non progettate a tal fine!

Trento, 13 Gen - Anno nuovo vita nuova, o forse no. In attesa di pubblicare immagini dell'insicurezza scattate in questo periodo, oggi ho ripescato due foto che molti, ma non troppi, anni fa mi spedì un R.L.S.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD037] ?#>

La fase di lavoro in cantiere prevedeva la demolizione di una parte di edificio eseguita con escavatore dotato di pinza, ma al termine dei lavori di demolizione era rimasta in opera una tubazione ed allora il datore di lavoro pensò bene di organizzare la rimozione in modo empirico e totalmente insicuro.






Ed ecco allora due operai portati in quota all'interno di una benna della gru di cantiere. Un'operazione che mette i brividi e che non può trovare giustificazione alcuna.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it