

Le immagini dell'insicurezza

Nuovi elementi per ponteggi e cavalletti in... laterizio.

Trento, 20 Gen - La cattiva pianificazione dell'attività da svolgere in cantiere porta alla necessità di sviluppare l'ingegno.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30021] ?#>

Ed allora, se i ponteggi non sono sufficienti, l'inventiva si spreca ed i lavoratori si sbizzarriscono con soluzioni improvvisate e totalmente insicure:

- cavalletti e laterizi si trasformano in un ponteggio multipiano (foto 01).



- i laterizi diventano una innaturale prolunga del ponteggio (foto 02 e foto 03).



L'ingegno fantasioso potrebbe anche essere premiato, ma la sicurezza e l'incoscienza sicuramente no: tali atteggiamenti, che purtroppo si ripetono molto spesso, dovrebbero far riflettere sulla necessità di pianificare ed organizzare in modo differente le attività di cantiere, ma anche di rivedere il sistema di controllo e verifica dello svolgimento dei lavori, partendo da un'adeguata, consapevole e partecipata formazione dei lavoratori.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS
(ha collaborato Ornella Salvetti)

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it