

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2782 di venerdì 27 gennaio 2012

Le immagini dell'insicurezza

Al ristorante, vie di fuga ed estintori.

Trento, 27 Gen - La scorsa settimana, durante la pausa pranzo di un corso, siamo andati a mangiare un boccone ad un self service. Dopo aver preso il vassoio ci siamo messi in fila e, visto l'affollamento, c'e' stato il tempo per guardarsi un po' attorno. L'occhio ha subito notato qualcosa di particolare e la fortuna ci ha aiutati liberando il tavolo che avevamo adocchiato.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1514] ?#>

Ed è così che ci siamo trovati seduti contro una delle uscite di emergenza, con la certezza che in caso di incendio all'interno del ristorante (ricordiamo che la zona cottura non è di fatto separata dalla sala, ma è inglobata in tale locale), il percorso disseminato di tavoli e sedie non renderebbe di certo agevole l'evacuazione ed allora la foto è d'obbligo (foto 01).



Poi lo sguardo torna a spaziare ed a cercare l' estintore che risulta relegato in un angolo tra tavoli e carrelli e pertanto di difficile, se non impossibile utilizzo (foto 02).



Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it