

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2827 di venerdì 30 marzo 2012

Le immagini dell'insicurezza

Insicurezza in... corso.

Trento, 30 Mar - Alcuni giorni fa, durante un corso di aggiornamento per tecnici della pubblica amministrazione, stavo trattando il tema legato al D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi attività Interferenti) ed all'analisi delle situazioni tipiche che i partecipanti al corso possono trovare nel loro ambito lavorativo, tra i vari contesti citavo anche alcune circostanze che si potrebbero verificare all'interno di edifici scolastici.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVDC21] ?#>

Durante la pausa caffè il *classico* brusio è iniziato ad aumentare in modo insolito ed alcuni partecipanti mi hanno chiamato mostrandomi cosa stava succedendo vicino al luogo dove ci trovavamo: dei bambini stavano giocando nel cortile di una scuola materna mentre, incuranti della possibilità di caduta di materiali dall'alto, alcuni operai stavano (in totale mancanza di sicurezza - vedi foto 03) installando una linea di vita sulla copertura dell'edificio.





Che dire, una chiara - e per i corsisti pure vissuta in diretta - dimostrazione di come la sicurezza e la gestione delle interferenze tra attività od all'interno di spazi utilizzati non venga ancora percepita ed attuata dagli operatori.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it