

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2832 di venerdì 06 aprile 2012

Le immagini dell'insicurezza

L'equilibrista senza rete.


Trento, 6 Apr - Ancora una volta ci troviamo a trattare di rischi di caduta dall'alto ed ancora una volta dobbiamo amaramente constatare la totale assenza di procedure di sicurezza, nonché di misure di prevenzione e protezione, per non parlare di incoscienza.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD022] ?#>

La piccola manutenzione di un poggiolo si trasforma nell'esibizione quasi circense di un lavoratore. L'attività si svolge con l'operaio che, sistemato un piede sulla scala doppia ed uno sulla ringhiera, arcua il corpo all'indietro per poter raggiungere il bordo esterno del poggiolo soprastante. Una posizione sicuramente precaria e pericolosa.





Da notare, inoltre, la scala metallica posta a terra (foto 01 - riquadro rosso in basso) che funge da delimitazione per impedire l'accesso al negozio sottostante i lavori: barriera atta a prevenire danni da caduta di materiali (o di persone) dall'alto?

Si ringrazia la Geom. Isabella Andreatta per le fotografie.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale e Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it