PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2845 di venerdì 27 aprile 2012

Le immagini dell'insicurezza

Manutenzione precaria.

Trento, 27 Apr - Le immagini di oggi, che presentano due situazioni legate a metodi di manutenzione dei mezzi, si commentano da sole: in entrambi i casi il manutentore ha utilizzato sistemi improvvisati per mantenere sollevati i mezzi sotto i quali lavorare.





La precarietà delle soluzioni adottate risalta in tutta la loro assurda inefficienza mettendo a rischio la salute dell'operatore che si andava a posizionare sotto ai mezzi.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale e Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD023] ?#>

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it