

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2845 di venerdì 27 aprile 2012

### Le immagini dell'insicurezza

*Manutenzione precaria.*

Trento, 27 Apr - Le immagini di oggi, che presentano due situazioni legate a metodi di manutenzione dei mezzi, si commentano da sole: in entrambi i casi il manutentore ha utilizzato sistemi improvvisati per mantenere sollevati i mezzi sotto i quali lavorare.






La precarietà delle soluzioni adottate risalta in tutta la loro assurda inefficienza mettendo a rischio la salute dell'operatore che si andava a posizionare sotto ai mezzi.

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale e Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no.it](http://SICURELLO.no.it): **l'evidenza dei mancati infortuni**

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD023] ?#>



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)