

Le immagini dell'insicurezza

Cadute dall'alto: un altro punto di vista.

Milano, 1 Giu - Il tema delle cadute dall'alto è sempre molto attuale ed oggi lo affrontiamo con la pubblicazione di altre due fotografie.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20037] ?#>

Dalle immagini si deduce che i lavori riguardano la finitura di un terrazzo, di una scala in muratura e del relativo pianerottolo. Pur in presenza di alcune protezioni realizzate su parte dell'immobile, si rileva che la maggior parte delle opere sono prive di parapetti ed il rischio di caduta dall'alto è certamente elevato.





Da notare (in particolare nella foto 01) che all'operaio al lavoro sul pianerottolo bastano un paio di passi indietro per rischiare di precipitare da circa tre metri, ma se si sposta alla sua sinistra la caduta nel vuoto sarebbe notevolmente maggiore. Nella foto 02 si vedono invece gli operai sul terrazzo che si piegano verso il vuoto per meglio analizzare l'attività da svolgere.

Si ringrazia il Geom. Manuel Cornella per le fotografie.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no.it: **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it