PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2933 di venerdì 21 settembre 2012

Le immagini dell'insicurezza

Posizione privilegiata per il controllo.

Trento, 21 Set - L'immagine di oggi è stata scattata in un parco pubblico ad Istambul (Turchia).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[APD006] ?#>

Durante i lavori di potatura di alcuni alberi, effettuati mediante una piattaforma mobile carrata, il supervisore si è posizionato sulla cabina del camioncino per meglio controllare le attività che venivano svolte. Certamente una posizione privilegiata anche se notevolmente insicura.

Si ringrazia il Sig. Daniele Mascaro per la fotografia.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it