

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2949 di venerdì 12 ottobre 2012

Le immagini dell'insicurezza

IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dalla GRECIA.

Grecia, 12 Ott - Pubblichiamo oggi una situazione relativa ad elementi di insicurezza di attività di cantiere fotografata in Grecia.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0016] ?#>

Come sempre e' necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non e' infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, anche se è evidente che pure in Grecia si applica (o si dovrebbe applicare) la direttiva europea in materia di cantieri, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.





Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

