PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2959 di venerdì 26 ottobre 2012

Le immagini dell'insicurezza

Cartellonistica a... scomparsa.

Brescia, 26 Ott - Quando si progetta la gestione delle emergenze di una struttura, viene fatto uno specifico studio delle aree e dei locali, dei percorsi, dell'affluenza di lavoratori e/o utenti esterni, delle esigenze organizzative e gestionali e si rapporta il tutto alle specifiche tecniche dettate dalle normative vigenti.

Ecco allora che, durante questa fase, vengono predisposte le planimetrie con le indicazioni delle vie di esodo e dei presidi antincendio e successivamente viene posta la segnaletica.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30014] ?#>

Purtroppo però - in molti casi - le modifiche planimetriche agli ambienti, con predisposizione di nuove pareti e formazione di nuovi locali, siano essi definitivi o temporanei, non vengono recepite e non viene effettuato l'aggiornamento dei piani di evacuazione e/o della segnaletica posizionata all'interno dei locali.




02
© SICURELLO.si & SICURELLO.no


03
SI PREGA DI
CHIUDERE LA PORTA
VIETATO
FUMARE
ESTINTORE
© SICURELLO.si & SICURELLO.no



Nelle immagini di oggi evidenziamo proprio una situazione di questo tipo, dove ? nella modifica dei locali con la posa di nuove pareti ? non si è tenuto conto della segnaletica presente che è stata parzialmente occultata. Ed ecco allora che i cartelli e le planimetrie spariscono dietro alle pareti e diventano di difficile o impossibile lettura.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it