

Le immagini dell'insicurezza

La falsa sicurezza!!! Quando siamo convinti di essere sicuri ed invece....

Trento, 23 nov. - Anche quando si lavora sulla copertura della propria casa è fondamentale tutelare la propria sicurezza e la propria salute. Molte volte, però, ciò non avviene, oppure le soluzioni adottate ci danno una falsa sensazione di sicurezza.



Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA501] ?#>



Le fotografie di oggi ci mostrano proprio una paradossale situazione di falsa sicurezza.

Due persone ? probabilmente i proprietari dell'immobile ? salgono in copertura per eseguire una piccola manutenzione del canale di gronda, l'edificio è alto una decina di metri e ? a prima vista ? sembra privo di linee di vita o punti di ancoraggio anticaduta.

La lavorazione comincia e, dopo una prima verifica, uno dei due "lavoratori" si lega in vita una corda e l'altro "lavoratore" la tiene in tiro. Poi ? forse ripensando alla situazione e rendendosi conto del pericolo - la fa passare attorno a qualcosa (probabilmente uno dei fermaneve presenti) e comunque si posiziona lungo la falda per controbilanciare il peso del collega.

Per fortuna la lavorazione dura pochissimo tempo (meno di due minuti) e non succede nulla, ma il rischio corso e l'incoscienza degli operatori sono certamente angoscianti.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no:**l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it