

Le immagini dell'insicurezza


IN-Sicurezza dal Mondo: immagini dalla SPAGNA.

Valencia (Spagna) 14 Dic - Pubblichiamo oggi una situazione relativa ad elementi di insicurezza all'interno di un cantiere spagnolo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0013] ?#>

Come sempre è necessario precisare che l'inserimento di queste fotografie sconta l'ottica della normativa italiana in materia, non è infatti assodato che nei singoli Stati le norme in materia di sicurezza sul lavoro siano analoghe a quelle italiane, ma ciò non toglie che le foto pubblicate rappresentano situazioni che - indipendentemente dalla normativa presente nella singola nazione - non sono adeguate a tutelare l'incolumità dei lavoratori.





Si ringrazia la Geometra Isabella Andreatta per le fotografie.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it