

Le immagini dell'insicurezza

Saldi di fine stagione. La sicurezza non è scontata.

Bergamo, 18 gen - Le immagini dell'insicurezza di oggi sono state scattate - nel periodo tra Natale e Capodanno - all'interno di un punto vendita di un grande centro commerciale.

Durante il normale orario di apertura del negozio, alla presenza del personale e dei clienti, due operai eseguono delle attività lavorative su un trabattello. Presumibilmente la lavorazione prevede il taglio di un pannello in cartongesso del controsoffitto per il posizionamento di nuovi impianti.







Molte le situazioni scorrette che si possono notare:

- il trabattello non è stato montato correttamente ed il piano di lavoro sul quale stazionano gli operai risulta essere totalmente privo di parapetto, alla base non sembra che siano stati montati gli stabilizzatori (foto 01 ? 03),
- non sono presenti tavole di contenimento dei materiali (fermapiedi) posizionate sui piani di lavoro (in particolare su quello superiore) e vi sono dei materiali (cornici) posizionate sui terminali del ponte su ruote (foto 01),
- durante una delle fasi di lavoro, un operaio - oltre a non essere protetto dalla rischio di caduta dall'alto ? tiene in mano uno scatolone (che ritengo serva a raccogliere i residui della lavorazione del cartongesso) e si sporge posizionandosi con un piede su uno dei traversi del ponte, aumentando di conseguenza il rischio di caduta (foto 02),
- non è presente alcuna delimitazione e/o segnalazione delle aree di lavoro, tant'è che alcuni clienti sostano e passano *tranquillamente* nel corridoio dove è posizionato il trabattello affiancandosi ad esso (foto 03 - 04),
- gli operai non usano d.p.i. di protezione del capo e si posizionano molto vicini alle luci presenti nel controsoffitto.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

E ancora una volta dobbiamo stigmatizzare delle situazioni lavorative eseguite senza alcuna programmazione e con una totale inosservanza delle più elementari norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

