

### Le immagini dell'insicurezza

*Una robusta fioriera.*

Milano, 15 Feb - Periodicamente riaffrontiamo la tematica legata al montaggio/manutenzione delle tende da sole pubblicando fotografie che presentano la "classica" situazione con rischio di caduta dall'alto.



L'immagine odierna si segnala in modo particolare perché l'addetto, una volta abbandonata la scala portatile, si posiziona direttamente sulla fioriera agganciata alla ringhiera.

Un'incoscienza che può costare la vita.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20037] ?#>

Non mi resta che ricordare che in questo campo i sistemi di aggancio degli operatori sono ormai presenti sul mercato e che non è assolutamente giustificabile eseguire le lavorazioni senza il rispetto della propria vita, anche qualora il "montatore" fosse il proprietario di casa.

Si ringrazia l'Ing. Stefano Bonamico per la fotografia.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)