

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3061 di venerdì 05 aprile 2013

Le immagini dell'insicurezza

Un'insicura sega circolare da banco.

Trento, 5 Apr - L'immagine di oggi è stata scattata alcuni anni fa. All'interno di un cantiere, per lavori di taglio di listoni e tavole in legno, veniva utilizzata una sega circolare a banco collegata alla forza motrice di un trattore. Un utilizzo (e un'abitudine) che può comportare notevoli rischi per l'operatore e che purtroppo le cronache, in maniera troppo costante, ci rammentano.



Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD024] ?#>

La totale assenza di ogni dispositivo di protezione, a solo titolo di esempio cito la cuffia di protezione, il coltello divisorio, il carter di protezione della lama nella parte inferiore del banco, unito al cattivo stato di manutenzione del carter a protezione delle cinghie di trasmissione e dell'attrezzatura in generale, sommati alla modalità di alimentazione della lama, rappresentano una situazione di lavoro inaccettabile.

La sospensione dell'attività diventa pertanto obbligatoria, ma il dubbio che qualcuno continui ad utilizzare attrezzature di questo tipo, magari solo a livello "casalingo", rimane.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni**.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it