PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3084 di venerdì 10 maggio 2013

Le immagini dell'insicurezza

Quasi una brutta filastrocca.

Trento, 10 mag - Nelle immagini dell'insicurezza di oggi, una situazione che si ripete nel tempo, *quasi come una brutta filastrocca*: il montaggio di ponteggi con l'operatore sistematicamente privo degli specifici D.P.I. anticaduta (del casco ormai non parlo più, per molti è un optional inutile).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVDC21] ?#>

Otto-dieci metri di altezza dal piano di imposta del ponteggio non vengono considerati un pericolo, il rischio di caduta nel vuoto è reale ed elevato, i controlli (datore di lavoro? preposto? coordinatore sicurezza? ...) sono assenti ed il lavoratore - quando si accorge dell'improvvisato fotografo - quatto quatto si allontana.
La speranza è che sia andato ad indossare l' imbragatura di sicurezza.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : **l'evidenza dei mancati infortuni**

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it