

Le immagini dell'insicurezza

Lavori di corsa a Le Mans.

Le Mans (Francia), 28 Giu - Le immagini di oggi ci arrivano da Le Mans (Francia) dove, a meno di 24 ore dall'inizio della famosa gara automobilistica denominata "24 ore di Le Mans", una differente gara era in corso per completare l'allestimento delle aree di sosta per i tifosi che stavano giungendo a migliaia.

Ed ecco allora che tra i numerosi tifosi che transitavano sul marciapiede e le vetture che viaggiavano a doppio senso sulla strada, nei pressi di uno dei punti di accesso al circuito (zona kartodromo), è spuntato un escavatore con alcuni operai intenti a predisporre una piccola rampa di accesso necessaria a superare il dislivello tra la sede stradale ed il cordolo del marciapiede. La lavorazione ? molto semplice ? prevedeva la stesura di asfalto e la relativa posa veniva effettuata con l'utilizzo di un escavatore.







Le foto ci mostrano il risultato: nessuna segnalazione, nessun moviere, operai ed escavatore all'opera con i tifosi tutt'attorno e le automobili che transitano sulla strada.

Qualcuno guardava perplesso e nel dubbio passava di lato, altri direttamente sotto il braccio meccanico, altri - approfittando di una momentanea riduzione del flusso di traffico veicolare ? attraversavano la strada.

Durante tutta la lavorazione gli operai ? totalmente privi di DPI ? passavano dal marciapiede alla strada, totalmente incuranti di ciò che accadeva attorno a loro.


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[QS0013] ?#>

Da rilevare che per l'accesso all'area sosta era al lavoro anche un altro addetto che tagliava i rami più bassi degli alberi: anche in questo caso DPI ZERO.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it