

Le immagini dell'insicurezza

Piattaforma elevabile impropria.

Trento, 6 Set - Dopo le immagini dell'insicurezza del periodo estivo, nel quale abbiamo brevemente affrontato alcuni degli aspetti relativi alla tematica degli scavi, riprendiamo con l'affrontare vari aspetti dell'insicurezza.

Con una specie di collegamento (magari improprio) l'immagine proposta oggi parla di un'attrezzatura utilizzata per gli scavi: una pala caricatrice. Anche se come possiamo vedere in questo caso viene utilizzata per tutt'altro scopo: ovvero come piattaforma elevatrice.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20050] ?#>



In particolare un operatore posizionato all'interno della benna, si è fatto portare in quota per dei lavori di manutenzione di un'insegna.

Ad aggravare il tutto c'è inoltre da rilevare che a bordo del mezzo meccanico non vi è l'operatore.

Non serve precisare che il rischio di caduta dall'alto, schiacciamento o manovra impropria del mezzo è molto elevato.

Certamente un'incoscienza che può costare molto cara.

Si ringrazia Mattia Larentis per la fotografia

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](#) : **l'evidenza dei mancati infortuni**



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it