

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3158 di venerdì 13 settembre 2013

Le immagini dell'insicurezza

Manutenzione di un carrello elevatore.

Trento, 13 Set - Nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no abbiamo già affrontato varie volte il tema dei carrelli elevatori, del loro utilizzo e della loro manutenzione.

Riprendiamo tale argomento con l'immagine di oggi che ci mostra un manutentore all'opera, posizionato direttamente sotto le forche del muletto e senza l'adozione di alcun accorgimento atto a prevenire ? in caso di guasto od operazione sbagliata ? la ricaduta delle forche stesse.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD005] ?#>



Ricordiamo brevemente alcune regole da rispettare per le operazioni di manutenzione:


Prima di iniziare qualsiasi operazione di controllo periodico, portare il carrello e/o l'accessorio in luogo appropriato ed assicurarsi che:

? tali operazioni siano svolte da personale qualificato;

? sia possibile svolgere tali operazioni in condizioni di massima sicurezza sia per sé che per gli altri;
? l'accessorio sia il più possibile abbassato, compatibilmente con le esigenze proprie delle operazioni da svolgere. Se necessario, impedirne un'eventuale ulteriore discesa possibile ponendo adeguati blocchi di fermo sotto l'accessorio stesso.
? fare comunque riferimento al libretto d'uso e manutenzione del costruttore del carrello e/o dell'attrezzatura in particolare modo per quelle speciali e le combinazioni.
(tratto da " Breve Guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature" pubblicato da ISPESL).

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it