

Le immagini dell'insicurezza

La tutela... dei beni culturali.

Roma, 18 Ott - Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori, la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di beni storici, architettonici, archeologici, risulta spesso complessa anche per le attività semplici. Gli opportuni vincoli di tutela si scontrano spesso con problemi relativi all'applicazione delle normative vigenti al fine di impedire l'accadimento infortunistico.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Più volte la cronaca ci narra di situazioni specifiche (ad esempio non molti anni fa alcuni soggetti tra i quali il committente ed il coordinatore per la sicurezza vennero chiamati a rispondere del danneggiamento di alcuni affreschi a seguito del posizionamento degli ancoraggi di un ponteggio di facciata) e proprio le foto di oggi ci illustrano la difficoltà nell'adottare idonee misure di sicurezza a protezione dei lavoratori impegnati nella manutenzione di una storica e famosa fontana settecentesca.





In particolare si vedono due operatori che stanno eseguendo dei lavori di pulizia della fontana. L'ordinario flusso d'acqua è stato ridotto al minimo e gli operai sono posizionati a rimuovere lo strato di *alge* e *mucillaggine* che si è formata. Il rischio di scivolamento e/o caduta con conseguenti urto contro gli elementi lapidei della fontana è più che evidente.

L'utilizzo di dpi anticaduta si potrebbe scontrare con la difficoltà (od impossibilità) di posizionamento di ancoraggi stabili o sistemi analoghi.

Ma almeno i d.p.i. di protezione del capo... La discussione è aperta.

Si ringrazia per le foto il Sig. Emiliano Fassio.

Farina Geom. Stefano, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it