

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3197 di venerdì 08 novembre 2013

Le immagini dell'insicurezza

Attrezzature complesse.

Trento, 8 Nov - La corretta programmazione delle attività lavorative, la scelta - ed il corretto utilizzo - di idonee attrezzature di lavoro è certamente uno degli elementi fondamentali nella prevenzione degli infortuni.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVS022] ?#>

Non sempre ciò accade e ne abbiamo un chiaro esempio nell'immagine di oggi: un ponte su ruote (montato peraltro in maniera non corretta e privo di alcuni degli elementi strutturali e di sicurezza previsti dal produttore), viene utilizzato come punto di appoggio di una scala portatile doppia al fine di poter eseguire dei lavori di montaggio controsoffitti. Da rilevare che anche l'accesso al piano di lavoro del trabattello lascia molto a desiderare.



Si ringrazia il Geom. Patrick Gasperini per la fotografia.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it