

### Le immagini dell'insicurezza

*Meglio stabilizzarsi.*

Trento, 4 Apr - Durante i lavori di montaggio di una struttura, l'impresa esecutrice - per il sollevamento dei materiali ? ha optato per l'utilizzo di un carrello elevatore semovente telescopico a braccio rotativo.

Purtroppo l'operatore non ha calcolato correttamente vari fattori quali:

- la distanza di posizionamento dei materiali da installare,
- il peso dell'elemento da posizionare,
- la tipologia del terreno sul quale operava,

con il risultato che vediamo nell'immagine: il parziale ribaltamento del carrello.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD005] ?#>





Il manufatto da posizionare si è parzialmente danneggiato, il mezzo è poi stato mandato in officina per una verifica, ma il sospiro di sollievo degli addetti è stato lungo perché ? per fortuna - nessuno si era fatto male.

Forse però è sempre meglio non sfidare la fortuna ed **utilizzare gli stabilizzatori**.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no](http://SICURELLO.no) : **l'evidenza dei mancati infortuni**.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)