

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3291 di venerdì 04 aprile 2014

Le immagini dell'insicurezza

Meglio stabilizzarsi.

Trento, 4 Apr - Durante i **lavori di montaggio di una struttura**, l' <u>impresa esecutrice</u> - per il sollevamento dei materiali ? ha optato per l'utilizzo di un <u>carrello elevatore semovente</u> telescopico a braccio rotativo.

Purtroppo l'operatore non ha calcolato correttamente vari fattori quali:

- la distanza di posizionamento dei materiali da installare,
- il peso dell'elemento da posizionare,
- la tipologia del terreno sul quale operava,

con il risultato che vediamo nell'immagine: il parziale <u>ribaltamento del carrello</u>.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD005] ?#>



Le immagini dell'insicurezza 1/2



Il manufatto da posizionare si è parzialmente danneggiato, il mezzo è poi stato mandato in officina per una verifica, ma il sospiro di sollievo degli addetti è stato lungo perché ? per fortuna - nessuno si era fatto male.

Forse però è sempre meglio non sfidare la fortuna ed **utilizzare gli stabilizzatori**.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it

Le immagini dell'insicurezza 2/2